

標準仕様


■手動制御 タッチ式3段切換スイッチ

定格電圧	AC100V
定格周波数	50Hz / 60Hz共用
定格負荷	ファンモータ MAX 6A / AC100V (誘導負荷) インターロック出力 MAX 6A / AC100V (誘導負荷) (電動弁等)
周囲温度	0℃ ~ 40℃ (但し氷結しない状態であること)
周囲湿度	20% RH ~ 95% RH (但し結露しない状態であること)
取付場所	屋内であること。水等の液体がかからないこと。直射日光の当たらない状態であること。 なお、現在使用されているスイッチボックスに取り付け出来ます。

※ AC200V仕様は3段切換ロータリー式スイッチとなります。詳細はお問い合わせください。


※ 各種制御スイッチの対応も可能です。詳細はお問い合わせください。

■寸法表 (mm)




■電気配線

<運転電流6A以下>



SW	3段切換スイッチ
M	モータ
MV	電動弁(オプション)
T	端子台

<同機種・同型番で合計運転電流6Aを越え15A以下>



SW	3段切換スイッチ
M	モータ
MV	電動弁(オプション)
RU	リレーユニット
T	端子台

■リレーユニット

型番	FRU-100	FRU-200
定格電圧	AC 1φ×100V	AC 1φ×200V
定格負荷	ファンモータ MAX 20A (誘導負荷) 電動弁 MAX 1.5A (誘導負荷)	
周囲温度	0℃～40℃ (但し氷結しない状態であること)	
周囲湿度	20% RH～95% RH (但し結露しない状態であること)	
取付場所	屋内であること。水等の液体がかからないこと。 直射日光の当たらない状態であること。	

■寸法表 (mm)

